

お客様各位

リコールについての 大切なお知らせ

謹 啓

日頃よりHonda製品をご愛用いただき厚く御礼申し上げます。

この度、ご愛用車におきましてドアミラースイッチに不具合があることが判明しました。
お客様にはご迷惑とご心配をおかけし心よりお詫び申し上げます。

つきましては、リコール作業について下記にご案内いたしますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

平成29年10月

本田技研工業株式会社

ドアミラーが 予期せず勝手に格納する ことがあります



※ドアミラースイッチ

ドアミラースイッチに不具合があり、そのままご使用いただくとスイッチ操作をしなくても左右ドアミラーが予期せず勝手に格納し後方視界が確認できなくなります。

リコール(無償修理)を実施いたします

【作業内容】 ドアミラースイッチを対策品に交換

【作業時間】 約50分を予定

お客様のご希望日時に作業をお受けいただけるように、対策部品を事前に準備いたします。
誠に勝手なお願いではございますが、Honda販売会社にご希望日時の予約について
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、以下の弊社窓口までご相談ください。

Honda市場措置専用窓口



0120-280524

受付時間:9時~12時/13時~17時

ホームページで販売店情報をお伝えしております。
右記QRコードから、販売店をお選びください。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



ご用命は最寄りのHonda販売店へ

Honda販売店

検索